

Gegenstand: Dichtungsmasse CURIL-T, Teile-Nummer: 170.211.200.000

Betroffen: Alle Motoren der Baureihen:

L 1700

L 2000

L 2400

Anlass: Auftreten von Undichtigkeiten an mit CURIL-T, Teile-Nummer: 170.211.200.000 abgedichteten Trennfugen oder Gewinden.

Dringlichkeit: Bei Undichtigkeit, Reparaturmaßnahmen, Überholung und Neuherstellung betroffener Bauteile.

Maßnahmen: Die Dichtungsmasse CURIL-T, Teile-Nummer: 170.211.200.000 wird durch die Dichtungsmasse ELASTOSIL N189 Teile-Nummer: 708.413.004.000 ersetzt.
Bei der Montage müssen die entsprechenden Teile vor dem Auftrag der Dichtungsmasse trocken, fett-, staub- und schmutzfrei sein.

Zulassung: Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des LBA anerkannten Entwicklungsbetriebes Nr.: LBA.NSD.006 zugelassen.