



Gegenstand: Anlasser

Betroffen: Alle Motoren der Baureihe:

L 2000 EA

Anlaß: Der bisher verwendete Anlasser BOSCH 0,4 kW ist nicht mehr verfügbar.

Dringlichkeit: ohne

Maßnahmen: Ab sofort wird der obengenannte Motortyp wahlweise mit einem BOSCH 1,4 kW-, oder SJCE 0,9 kW-Anlasser ausgerüstet.
 Hierbei müssen in beiden Fällen die Anlasserträger und beim BOSCH 1,4 kW zusätzlich die Starterscheibe ausgetauscht werden.
 Auf Wunsch können die Anlasser nach Rücksprache mit dem Flugzeughersteller, bezüglich der notwendigen technischen Änderungen an der Propellerverstellung (soweit vorhanden), nachgerüstet werden.

LBA anerkannt am:



[Handwritten signature]

02. MAI 1994

Bearb.: Stolinski

Ersetzt Ausgabe vom: 25.02.93

Seite: 1

Gepr.: *B. Erdini*



Ausgabe: 06.04.94

von 1 Seiten