

Gegenstand: Dichtungsmasse ELASTOSIL N189, Teile-Nummer: 708.413.004.000
Dichtungsmasse CURIL-C, Teile-Nummer: 170.211.210.000

Betroffen: Alle Motoren der Baureihen:

L 1700
L 2000
L 2400

Anlass: Die o.g. Dichtungsmassen kommen nicht mehr zum Einsatz

Dringlichkeit: Bei Undichtigkeit, Reparaturmaßnahmen, Überholung und Neuherstellung betroffener Bauteile.

Maßnahmen: Die o.g. Dichtungsmassen werden wie folgt ersetzt:

Dichtungsmasse	ersetzt durch
ELASTOSIL N189, Teile-Nummer: 708.413.004.000	Dichtungsmasse 708.413.070.000
CURIL-C, Teile-Nummer: 170.211.210.000	Dichtungsmasse 708.413.075.000 Nicht für Ventildeckeldichtung!
Für Ventildeckeldichtung	Dichtungsmasse 708.413.080.000

Hinweis:

Bei der Montage müssen die entsprechenden Teile vor dem Auftrag der Dichtungsmasse trocken, fett-, staub- und schmutzfrei sein. Um eine gute Haftung von 708.413.075.000 auf Wellendichtringen zu gewährleisten, müssen deren Kontaktflächen durch den Primer 708.413.065.000 vorbehandelt werden.

Adresse / Bezug: Limbach Flugmotoren GmbH, Kotthausener Str.5, 53639 Königswinter, Germany
Tel: 02244-92010, Fax: 02244-920130, www.limflug.de

Zulassung: Der technische Inhalt dieses Dokuments ist durch die EASA mit der Zulassungsnummer 10080637 genehmigt und wurde in Übereinstimmung mit den alternativen Verfahren der DOA-Nr. EASA.AP509 erstellt.