

TM-Nr.	Gegenstand	L 1700	L 2000	L 2400
5	Generator Ducati - Ducellier	nur EA		
8.2	Schwimmernadelventil	alle	alle	nur EB, EE
9.13	Betriebszeit zwischen zwei Grundüberholungen (TBO)	alle	alle	alle
11.5	Nachprüfung von Flugmotoren nach Stoßbelastung	alle	alle	alle
12	Vergaser (Membrane porös und rissig)	alle		
13.6	Zylinderkopf (Ventilsitze eingeschlagen)	alle	alle	alle
14	Kurbelgehäuse (Risse wg. Propellermontage)	nur EA		
15	Zündmagnet Slick (Zündspule gerissen)	alle	alle	
17	Änderung der Motorbezeichnung	alle	alle	alle
18	Zündmagnet (Klappöler größer)	außer EA	außer EA	
20.4	Zündmagnet SLICK 4030, 4201, 4230, 4301, 4330	alle	alle	nur EB, EE
23	Neue Bosch Generatoren	außer EA	außer EA	
25	Geräteträger (Keilriemen)	außer EA	außer EA	
26.3	Stiftschrauben f. Zylinderkopf (neu - alt)	alle	außer DA	
27	Ölstandsmarkierungen am Peilstab	alle	alle	alle
28	Motorüberhitzung (Abhilfemaßnahmen)	alle	alle	alle
29	Einbau von Austauschmotoren in G 109 A		nur EB1.AA	
30	Neues Härteverfahren für Kurbelwellen		alle	alle
31.1	Befestigungsschrauben des Geräteträgers		nur DA	
32	Befestigungsschrauben des Motorträgers	außer EA	außer EA	alle
34.1	Starterscheibe			nur EB1.AD
37	Motortypbezeichnung - Stemme S 10			nur VVZ
39.1	Neuer Anlasser		nur EA	
42.1	Modifikationen am Zylinderkopf	alle	alle	
44.1	Zu hohe Motortemperaturen	alle	alle	alle
45	Vergaser - neue Düsenadeln		außer EB	
47	Verklebte Einlaßventile			nur EB1.AD
48	Motoröle	alle	alle	alle
49	Stößelstangen	alle	alle	alle
50	Kraftstoffschläuche	alle	alle	alle
51	Zündkerze Bosch WB4A	alle	außer DA	nur EB, EE
52	Anlasserglocken am Anlasser SJCE 0,9 kW		nur EA	
54	Öldruck- und Kraftstoffleitungen	alle	alle	alle
55	Schwimmer im Vergaser Stromberg Zenith 150 CD und 150 CD 3	alle	alle	nur EB, EE
57.1	Anlasser Magnet 1 kW	alle	alle	alle
58	Zylinder	alle		
59	Feuerhemmende Überzüge für Öl- und Kraftstoffleitungen	alle	alle	alle
60	Zündanlage			nur EF
61	Ansaugkrümmer	nur EB	nur EB	nur EB
62	Electronic Control Unit ECU			nur EF, DF, ET, DT
63.5	Einsatz von Zündkerzen	alle	alle	alle
64.1	Dichtungsmassen	alle	alle	alle
65	Kolben und Zylinderkopf	alle	nur EA	
66	Kolbenbolzen			nur ET, DT

Bearb.: Papadopoulos

Ersetzt Ausgabe vom: 09.11.21

Seite: 1 von 2 Seiten

Gepr. + Freig.: Schmieder

Ausgabe: 11.01.23

Reg.-Nr.: 035 Datei: 950.300.020.000.doc

TM-Nr.	Gegenstand	L 1700	L 2000	L 2400
67.1	Drosselklappenfeder			außer EB, EE
68.1	Neue Kurbelwelle		alle	alle
69	Zwischenstück Molybdänbeschichtung			außer EB, EE
70	Neuer Turbolader			nur ET, DT
71	Kraftstoffe	alle	alle	alle
72	Kraftstoffpumpe	alle	alle	
76	Ansaugrohre			ET, DT,DX

Alle nicht aufgeführten Technischen Mitteilungen sind zurückgezogen  
oder durch Änderungen des Gerätekenntblattes unwirksam geworden