

WA-Nr.	Gegenstand	L 1700	L 2000	L 2400
7.1	Konservierung der Motoren	alle	alle	alle
8.3	Montage des Anlasserträgers	nur EA, ED	nur EA, DA	nur EE, DE
9.7	Prüfung und Montage der Zylinderköpfe	alle	alle	alle
10.4	Vergaser 150 CD 3 - Kontrolle und Einstellungen	alle	alle	nur EB, EE
12.2	Kraftstoffpumpe - Montage und Prüfung	alle	alle	nur EB, EE
13.1	Kompressionsprüfung	alle	alle	alle
14.1	Schrauben und Mutternsicherungen	alle	alle	alle
15.1	Störungssuche	alle	alle	alle
17.2	Austausch der Zündmagnete SLICK 4030 oder BENDIX S4RN21 durch SLICK 4230 bzw. 4330	alle		
18.4	De- und Montage der Zündmagnete	alle	alle	nur EB, EE
20.1	Checkliste Motoreinbau	alle	alle	alle
23.1	Umbau GROB G 109 B mit L 2400 EB1.AA			nur EB1.AA
26.2	Zylinder und -Köpfe bei AT-Motoren und Reparaturen	alle	alle	alle
28	Schmierstoffe zur Schmierung der Zündmagnetkupplung	nur E0, EB, EC	nur E0, EB, EC	nur E0, EB, EE
29	Neue Zündkerze	alle	alle	nur E0, EB, EE

Alle nicht aufgeführten Wartungsanweisungen sind zurückgezogen worden.